



Aço inoxidável

Metais de adição típicos para soldadura de aço inoxidável

Materiais de base		Condição de serviço	CONSUMÍVEIS DE SOLDADURA HILCO PARA SOLDADURA DE AÇO INOXIDÁVEL	
Forjado	Fundido		Eléktodos revestidos	Outros metais de adição
201 202 301 302 304 305 308	CF-8 CF-20	Como soldado ou recozido	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
302B	-	Como soldado	Hilchrome 309R Hilchrome 310R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
303 303Se	-	Como soldado ou recozido	Hilchrome 312R Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
304L	CF-3	Como soldado	Hilchrome 308R Hilchrome 347R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
308L	-	Como soldado	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
309	CH-20	Como soldado	Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
310	CK-20	Como soldado	Hilchrome 310R	-
310S	-	Como soldado	Hilchrome 310R	-
316	CF-8M CF-12M	Como soldado ou recozido	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
316L	CF-3M	Como soldado ou com alívio de tensões	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
321 321H	-	Como soldado	Hilchrome 347R	-
347 347H 348 348H	-	Como soldado	Hilchrome 347R	-
410	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309
405	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309
420	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309
430	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309
431	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309
442	-	Como soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Tipos 308, 309

Para outros materiais de base, recomendamos que entre em contato conosco para obter informações mais detalhadas.