



Acero inoxidable

Aportes típicos para soldar acero inoxidable

Materiales base		Condición de servicio	CONSUMIBLES HILCO PARA SOLDAR ACERO INOXIDABLE	
Forjado	Fundido		Electrodos	Otros metales de aporte
201 202 301 302 304 305 308	CF-8 CF-20	Después de soldado ó recocido	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L Si
302B	-	Después de soldado	Hilchrome 309R Hilchrome 310R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
303 303Se	-	Después de soldado ó recocido	Hilchrome 312R Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
304L	CF-3	Después de soldado	Hilchrome 308R Hilchrome 347R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
308L	-	Después de soldado	Hilchrome 308R	Hilchrome G308L Si Hilchrome W308L
309	CH-20	Después de soldado	Hilchrome 309R	Hilchrome G309L Si Hilchrome W309L
310	CK-20	Después de soldado	Hilchrome 310R	-
310S	-	Después de soldado	Hilchrome 310R	-
316	CF-8M CF-12M	Después de soldado ó recocido	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
316L	CF-3M	Después de soldado ó de distensionado	Hilchrome 316R	Hilchrome G316L Si Hilchrome W316L
321 321H	-	Después de soldado	Hilchrome 347R	-
347 347H 348 348H	-	Después de soldado	Hilchrome 347R	-
410	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309
405	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309
420	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309
430	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309
431	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309
442	-	Después de soldado	Hilchrome 308R, 309R, 310R	Grados 308, 309

Contáctenos para obtener información más detallada sobre otros materiales base.